

Replaces
Reemplaza
40272-070-01
11/2006



40272-070-02
08/2007
Lexington, KY, USA

PK3GTA-1 Service / Equipment Grounding Kit Barra de puesta a tierra del equipo / tierra de acometida

Retain for future use. / Conservar para uso futuro.

Contents

- 1 Grounding bar
- 1 Self-tapping screw

Contenido

- 1 barra de puesta a tierra
- 1 Tornillo autorroscante

⚠ DANGER / PELIGRO

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR ARC FLASH

- Apply appropriate personal protective equipment (PPE) and follow safe electrical work practices. See NFPA 70E.
- This equipment must only be installed and serviced by qualified electrical personnel.
- Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
- Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off.
- Replace all devices, doors and covers before turning on power to this equipment.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO POR ARQUEO

- Utilice equipo de protección personal (EPP) apropiado y siga las prácticas de seguridad eléctrica establecidas por su Compañía, consulte la norma 70E de NFPA.
- Solamente el personal eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicio de mantenimiento a este equipo.
- Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
- Siempre utilice un dispositivo detector de tensión nominal adecuado para confirmar la desenergización del equipo.
- Vuelva a colocar todos los dispositivos, las puertas y las cubiertas antes de volver a energizar el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

15693



SQUARE D

a brand of Schneider Electric. / una marca de Schneider Electric.

NOTE: Grounding bar suitable for no. 14—4 Cu, No. 12—4 Al, two no. 14 or 12 Cu or two No. 12 or 10 Al.

Mounting

1. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment.
2. Mount grounding bar to side or rear of box where hole is provided.

NOTE: If no mounting provisions are provided, locate grounding bar and drill one 0.147 in. diameter hole, using bar as drilling template.

3. Place label "Equipment Grounding Terminal" near grounding bar.

NOTA: Barra de puesta a tierra adecuada para conductores de Cu tamaños 2,08 a 21,2 mm² (14 a 4), de Al tamaños 3,31 a 21,2 mm² (12 a 4), dos conductores de Cu tamaño 2,08 ó 3,31 mm² (14 ó 12), o dos conductores de Al tamaño 3,31 ó 5,26 mm² (12 ó 10).

Montaje

1. Desenergice el equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.
2. Monte la barra de puesta a tierra al lado o en la parte posterior de la caja en el agujero provisto.

NOTA: Si no vienen con provisiones de montaje, localice la barra de puesta a tierra y perfore un agujero de 3,7 mm (0,147 pulg) de diámetro utilizando la barra como plantilla de perforación.

3. Coloque la etiqueta "Terminal de puesta a tierra del equipo" junto a la barra de puesta a tierra.

Made in USA

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of this material.

Solamente el personal especializado deberá instalar, hacer funcionar y prestar servicios de mantenimiento al equipo eléctrico. Schneider Electric no asume responsabilidad alguna por las consecuencias emergentes de la utilización de este material.

Hecho en EUA

Schneider Electric USA
1601 Mercer Road
Lexington, KY 40511 USA
(1-888-778-2733)
www.us.SquareD.com

Importado en México por:
Schneider Electric México, S.A. de C.V.
Calz. J. Rojo Gómez 1121-A
Col. Gpe. del Moral 09300 México, D.F.
Tel. 55-5804-5000
www.schneider-electric.com.mx